

プロファイラーまたはプロファイルエディターを起動時にエラー  
(Smart Technology has stopped working.)が発生する場合の対応方法

1 Windows Update及び .Net Frameworkの更新願います。

WindowsシステムはWindows Update にて最新のService Packに  
アップデート願います。

また、最新の場合、 .Net Framework 3.5.1を以下のサイトよりダウンロード後、インストール願います。

Net Framework4.0がインストールされている環境でもこの3.5.1バージョン  
をインストールしていない場合がありますので、ご確認の上、インストール  
願います。

「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=22>

2 ドライバー及びソフトウェアの再インストールとインストール時の管理  
者権限について

インストールをする際に管理者権限を持つログイン名で実行されているこ  
とをご確認願います。

管理者権限で無い場合は、管理者権限のアカウントでログインして頂き、  
インストール願います。